



1. INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Indirizzo	VIA C.A. DALLA CHIESA
Tipologia immobile	MUSEO ETNOGRAFICO "Ij CANTEIR"
Numero piani totali	1
Aggiornamento scheda	NOVEMBRE 2024

1.1 LOCALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE



1.2 FOTOGRAFIA DELL'IMMOBILE





2. ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ANALISI

A ACCESSIBILITA' PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO DELL'EDIFICIO	
A.1	Presenza di posti auto riservati ●
A.2	Presenza di minimo 1 percorso accessibile di avvicinamento all'ingresso dell'edificio ●
A.3	Presenza di fermate del trasporto pubblico ●
B ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO DELL'EDIFICIO	
B.1	Presenza di segnaletica ●
B.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili alla vista ●
C ACCESSIBILITA' ALL'EDIFICIO (PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO)	
C.1	Presenza di minimo 1 percorso accessibile di avvicinamento all'ingresso dell'edificio ●
C.2	Accessibilità della zona attrezzata esterna all'edificio ●
C.3	Ingresso all'edificio ●
D ORIENTAMENTO ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO	
D.1	Presenza di segnaletica ●
D.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili alla vista ●
E ACCESSIBILITA' AI PIANI (PIANO SECONDO F.T.)	
E.1	Accessibilità dei percorsi principali ●
E.2	Presenza di servizio igienico attrezzato ●
F COLLEGAMENTI VERTICALI TRA I PIANI	
F.1	Presenza di ascensore ●
F.2	Presenza di servoscala ●



3. VALUTAZIONI ACCESSIBILITA' E INDICAZIONI PROGETTUALI

3.1 VALUTAZIONE DELL'ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

BASSA



MEDIA

ALTA

3.2 NOTE DI VALUTAZIONE

Il Museo Etnografico comunale è posto al primo piano dell'edificio che ospita la scuola dell'infanzia (vedi scheda ES03), con accesso dal Parco Mazzonis mediante una scala esterna. Per questa sua collocazione e per la mancanza di un impianto di sollevamento, il museo risulta completamente inaccessibile a utenti disabili. Anche l'assenza di servizi igienici accessibili conferma il basso livello della struttura in tal senso. Analogo discorso rispetto all'asilo può essere fatto per quanto riguarda i percorsi di avvicinamento all'edificio: una problematica da segnalare è l'accessibilità esterna all'edificio da Via C.A. Dalla Chiesa, che al momento presenta percorsi non pienamente praticabili per disabili motoria causa di barriere architettoniche dei marciapiedi.

4. INDICAZIONI PROGETTUALI

4.1 TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO PROPOSTO

	TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO PREVISTO	
A	Interventi di grande rilevanza	✓
B	Interventi di piccola/limitata rilevanza	
C	Interventi normativi e regolativi	
D	Nessun intervento	

4.2 DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI PROPOSTI

Al fine di rendere accessibile la sede museale devono essere presi in considerazione interventi significativi di riqualificazione totale del piano e della sua accessibilità: in primis deve essere inserito un impianto di sollevamento, da realizzarsi esternamente, con accesso senza barriere architettoniche dal Parco Mazzonis. In seconda battuta deve essere ripensata la distribuzione interna del museo, con la realizzazione di servizi igienici e di percorsi interni accessibili. Tale soluzione, molto impegnativa dal punto di vista economico, deve essere valutata dall'Amministrazione Comunale in termini di costi – benefici, ipotizzando anche come soluzione alternativa la localizzazione del museo in altri spazi più accessibili.

4.3 VALUTAZIONE DELLA PRIORITA' DI INTERVENTO

ALTA



MEDIA

BASSA