



## CAMPO SPORTIVO "B. COSTALAIA"

# IS01

### 1. INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Indirizzo	VIA ROMA
Tipologia immobile	CAMPO DI CALCIO E CAMPETTI POLIVAENTI
Dotazioni	SPOGLIATOI, AREA SPETTATORI
Aggiornamento scheda	NOVEMBRE 2024

#### 1.1 LOCALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE



#### 1.2 FOTOGRAFIA DELL'IMMOBILE





2. ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ANALISI

A		ACCESSIBILITA' PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO DELL'EDIFICIO
A.1	Presenza di posti auto riservati	●
A.2	Presenza di minimo 1 percorso accessibile di avvicinamento al perimetro dell'edificio	●
A.3	Presenza di fermate del trasporto pubblico	●
B		ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO DELL'EDIFICIO
B.1	Presenza di segnaletica	●
B.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili alla vista	●
C		ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI ALL'IMPIANTO
C.1	Ingresso accessibile	●
C.2	Presenza di minimo 1 percorso interno accessibile	●
C.3	Accessibilità complessiva dei percorsi interni	●
D		ORIENTAMENTO ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DELL'IMPIANTO
D.1	Presenza di segnaletica	●
D.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili alla vista	●
E		SERVIZI DI SUPPORTO
E.1	Ingresso ai servizi	●
E.2	Accessibilità interna dei servizi principali	●
E.3	Presenza di servizio igienico attrezzato	●
F		COLLEGAMENTI VERTICALI TRA DIVERSI LIVELLI DELL'IMPIANTO
F.1	Presenza di ascensore	●
F.2	Presenza di servoscala	●
F.3	Presenza di rampe	●
G		ACCESSIBILITA' ZONA SPETTATORI
G.1	Accessibilità dei percorsi principali	●
G.2	Presenza di servizio igienico attrezzato	●



### 3. VALUTAZIONI ACCESSIBILITA' E INDICAZIONI PROGETTUALI

#### 3.1 VALUTAZIONE DELL'ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMPIANTO

BASSA

MEDIA



ALTA

#### 3.2 NOTE DI VALUTAZIONE

L'accesso al campo sportivo è garantito da percorsi mediamente accessibili, con presenza di barriere architettoniche (gradini, mancanza di continuità, pavimentazioni non idonee) nei percorsi di avvicinamento ai campi ed agli spogliatoi.

L'accesso alla tribuna spettatori non risulta accessibile a disabili motori.

Non sono presenti servizi igienici riservati ed accessibili per persone con disabilità.

Il parcheggio esterno non ha il tracciamento degli stalli di sosta.

### 4. INDICAZIONI PROGETTUALI

#### 4.1 TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO PROPOSTO

	TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO PREVISTO	
A	Interventi di grande rilevanza	✓
B	Interventi di piccola/limitata rilevanza	
C	Interventi normativi e regolativi	✓
D	Nessun intervento	

#### 4.2 DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI PROPOSTI

Il complesso sportivo deve essere oggetto di una progettazione complessiva, interna ed esterna, al fine del miglioramento dell'accessibilità oggi di livello medio. In particolare si suggeriscono i seguenti interventi:

Tracciamento all'esterno di stalli di parcheggio riservati alle persone con disabilità;

Creazione di percorsi esterni accessibili (perlomeno dagli stalli di parcheggio fino all'ingresso dell'impianto), mediante rifacimento della pavimentazione, anche con soluzioni ecologiche di stabilizzazione del fondo esistente;

Realizzazione di servizi igienici accessibili sia nell'area sportiva che nell'area spettatori;

Eliminazione delle piccole barriere architettoniche presenti (gradini, mancanza di continuità delle pavimentazioni e dei percorsi) all'interno dell'impianto

#### 4.3 VALUTAZIONE DELLA PRIORITA' DI INTERVENTO

ALTA

MEDIA



BASSA