



PALESTRA COMUNALE

IS02

1. INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Indirizzo	VIA ROMA
Tipologia immobile	PALESTRA COMUNALE
Dotazioni	SPOGLIATOI
Aggiornamento scheda	NOVEMBRE 2024

1.1 LOCALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE



1.2 FOTOGRAFIA DELL'IMMOBILE





2. ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ANALISI

A ACCESSIBILITA' PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO DELL'EDIFICIO	
A.1	Presenza di posti auto riservati ●
A.2	Presenza di minimo 1 percorso accessibile di avvicinamento al perimetro dell'edificio ●
A.3	Presenza di fermate del trasporto pubblico ●
B ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO DELL'EDIFICIO	
B.1	Presenza di segnaletica ●
B.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili alla vista ●
C ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI ALL'IMPIANTO	
C.1	Ingresso accessibile ●
C.2	Presenza di minimo 1 percorso interno accessibile ●
C.3	Accessibilità complessiva dei percorsi interni ●
D ORIENTAMENTO ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DELL'IMPIANTO	
D.1	Presenza di segnaletica ●
D.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili alla vista ●
E SERVIZI DI SUPPORTO	
E.1	Ingresso ai servizi ●
E.2	Accessibilità interna dei servizi principali ●
E.3	Presenza di servizio igienico attrezzato ●
F COLLEGAMENTI VERTICALI TRA DIVERSI LIVELLI DELL'IMPIANTO	
F.1	Presenza di ascensore ●
F.2	Presenza di servoscala ●
F.3	Presenza di rampe ●



PALESTRA COMUNALE

ISO2

3. VALUTAZIONI ACCESSIBILITA' E INDICAZIONI PROGETTUALI

3.1 VALUTAZIONE DELL'ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'IMPIANTO

BASSA



MEDIA

ALTA

3.2 NOTE DI VALUTAZIONE

La palestra comunale, a servizio anche della vicina scuola media, risulta avere una bassa accessibilità sia dall'esterno che all'interno dell'edificio. L'accesso dall'esterno è limitato dalla presenza di un gradino in entrambe le porte di ingresso. Fino a quel punto, i percorsi di avvicinamento risultano avere un livello sufficiente di accessibilità, in quanto sviluppati mediante un percorso su strada in Via Soana, mentre l'area non è accessibile da Via Roma per l'assenza di rampe.

All'interno dell'edificio, è presente un bagno disabili, ma posto nell'area spogliatoi che invece non è accessibile a causa della presenza di alcuni gradini che la separano dal piano della palestra.

4. INDICAZIONI PROGETTUALI

4.1 TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO PROPOSTO

	TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO PREVISTO	
A	Interventi di grande rilevanza	
B	Interventi di piccola/limitata rilevanza	✓
C	Interventi normativi e regolativi	✓
D	Nessun intervento	

4.2 DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI PROPOSTI

Per l'eliminazione delle barriere architettoniche presenti si suggerisce la realizzazione di rampe sia in corrispondenza di almeno uno dei due ingressi alla palestra, che internamente all'impianto in corrispondenza dei gradini di accesso alla zona spogliatoi.

All'esterno, deve essere valutata la possibilità di realizzare un accesso per persone con disabilità motoria anche da Via Roma (in cui è posizionato un parcheggio riservato) che al momento non risulta collegata tramite rampa accessibile o altro sistema al piano interno dell'area scolastica in cui sorge anche la palestra (vedi prescrizioni per Scuola Secondaria di Primo Grado - scheda ES02).

4.3 VALUTAZIONE DELLA PRIORITA' DI INTERVENTO

ALTA



MEDIA

BASSA