




PALAZZO MUNICIPALE

MU01

1. INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Indirizzo	VIA MARCONI – PIAZZA XXV APRILE
Tipologia immobile	MUNICIPIO
Numero piani totali	1
Aggiornamento scheda	NOVEMBRE 2024

1.1 LOCALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE



1.2 FOTOGRAFIA DELL'IMMOBILE





2. ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ANALISI

A ACCESSIBILITA' PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO DELL'EDIFICIO		
A.1	Presenza di posti auto riservati	●
A.2	Presenza di minimo 1 percorso accessibile di avvicinamento all'ingresso dell'edificio	●
A.3	Presenza di fermate del trasporto pubblico	●
B ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO DELL'EDIFICIO		
B.1	Presenza di segnaletica	●
B.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili alla vista	●
C ACCESSIBILITA' ALL'EDIFICIO (PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO)		
C.1	Presenza di minimo 1 percorso accessibile di avvicinamento all'ingresso dell'edificio	●
C.2	Accessibilità della zona attrezzata esterna all'edificio	●
C.3	Ingresso all'edificio	●
D ORIENTAMENTO ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO		
D.1	Presenza di segnaletica	●
D.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili alla vista	●
E ACCESSIBILITA' AI PIANI (PIANO PRIMO F.T.)		
E.1	Accessibilità dei percorsi principali	●
E.2	Presenza di servizio igienico attrezzato	●
E ACCESSIBILITA' AI PIANI (PIANO SECONDO F.T.)		
E.1	Accessibilità dei percorsi principali	●
E.2	Presenza di servizio igienico attrezzato	●
E ACCESSIBILITA' AI PIANI (PIANO TERZO F.T.)		
E.1	Accessibilità dei percorsi principali	●
E.2	Presenza di servizio igienico attrezzato	●
F COLLEGAMENTI VERTICALI TRA I PIANI		
F.1	Presenza di ascensore	●
E.2	Presenza di servoscala	●



3. VALUTAZIONI ACCESSIBILITA' E INDICAZIONI PROGETTUALI

3.1 VALUTAZIONE DELL'ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

BASSA

MEDIA

ALTA



3.2 NOTE DI VALUTAZIONE

L'edificio che ospita il municipio di Pont Canavese e gli uffici comunali è accessibile in tutti i suoi 3 piani fuori terra. Il collegamento verticale è garantito tramite un ascensore interno. I percorsi ai piani sono accessibili: solo al secondo f.t. si segnala che una parte del piano risulta non accessibile a causa di una scala interna di pochi gradini, in cui non è presente servoscala o altro impianto di sollevamento. Per quanto riguarda i servizi igienici, quello accessibile ai disabili è posto al piano terra, mentre gli altri due piani ne sono sprovvisti. All'esterno, l'ingresso del palazzo è accessibile e raggiungibile tramite marciapiede a raso. Nella piazza invece i marciapiedi sono caratterizzati da scarsa dimensione in larghezza e dalla presenza di gradini, che rappresentano barriere architettoniche.

4. INDICAZIONI PROGETTUALI

4.1 TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO PROPOSTO

	TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO PREVISTO	
A	Interventi di grande rilevanza	
B	Interventi di piccola/limitata rilevanza	✓
C	Interventi normativi e regolativi	
D	Nessun intervento	

4.2 DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI PROPOSTI

Vista la totale accessibilità ai piani, si segnalano solo interventi di miglioramento della situazione attuale, mediante la possibile realizzazione di servizi igienici per utenti disabili nei due piani oggi sprovvisti. Per quanto riguarda il dislivello presente al piano secondo f.t., vista la difficoltà ad installare un servoscala per il superamento dei gradini, si potrebbe eventualmente riservare la parte di uffici oggi non accessibili a funzioni comunali per le quali non sono previsti contatti con il pubblico.

4.3 VALUTAZIONE DELLA PRIORITA' DI INTERVENTO

ALTA

MEDIA

BASSA

