



PARCHEGGIO CIMITERIO

PK08

1. INDIVIDUAZIONE DEL PARCHEGGIO

Indirizzo	VIA IV NOVEMBRE
Localizzazione	IN AREA ESTERNA
Tipologia	SENZA STALLI DEFINITI
Aggiornamento scheda	NOVEMBRE 2024

1.1 LOCALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO



1.2 FOTOGRAFIA DEL PARCHEGGIO



PARCHEGGIO CIMITERO

PK08

2. ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ANALISI – AREA DI PARCHEGGIO

2.1 AREA DI PARCHEGGIO

A	ANALISI DELL'AREA DI PARCHEGGIO ESISTENTE	
A.1	Stato della pavimentazione del parcheggio	●
A.2	Presenza di stalli di parcheggio dedicati	●
A.3	Dimensioni degli stalli di parcheggio dedicati	●
A.4	Presenza di camminamenti pedonali all'interno dell'area di parcheggio	●
A.5	Presenza di adeguata segnaletica orizzontale/verticale nell'area di parcheggio	●
A.6	Presenza di ostacoli fissi/mobili nell'area di parcheggio	●
A.7	Presenza di illuminazione pubblica dedicata al parcheggio	●
A.8	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili alla vista nell'area di parcheggio	●

B	COLLEGAMENTI PEDONALI AL PARCHEGGIO	
B.1	Complanarità tra parcheggio e strada	●
B.2	Presenza di rampe di collegamento tra area di parcheggio e sede stradale	●
B.3	Presenza di attraversamenti pedonali di collegamento al parcheggio	●
B.4	Continuità del percorso pedonale nell'ambito urbano limitrofo al parcheggio	●

3. INDIVIDUAZIONE DELLE CRITICITA'

3.1 GALLERIA FOTOGRAFICA DELLE CRITICITA' DEL PARCHEGGIO



3.2 EVENTUALI NOTE SULLE CRITICITA' DEL PARCHEGGIO

Il piazzale di parcheggio è privo di stalli, nonché di segnaletica o/v.
Anche la pavimentazione è precaria e poco accessibile.



PARCHEGGIO CIMITERO

PK08

4. VALUTAZIONI ACCESSIBILITA' DEL PARCHEGGIO

4.1 VALUTAZIONE DELL'ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DEL PARCHEGGIO

BASSA

MEDIA



ALTA

4.2 NOTE DI VALUTAZIONE

Il parcheggio del cimitero, posto al termine di Via IV Novembre, è formato da due zone separate. Le problematiche sono però la stesse, e consistono nella mancanza del tracciamento di stalli di parcheggio (non sono presenti nemmeno quelli per disabili). La pavimentazione è alquanto danneggiata e si presenta dissestata, quindi poco accessibile. Non sono presenti percorsi pedonali di avvicinamento all'ingresso del cimitero.

5. INDICAZIONI PROGETTUALI

5.1 TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO PROPOSTO

	TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO PREVISTO	
A	Interventi di grande rilevanza	
B	Interventi di piccola/limitata rilevanza	✓
C	Interventi normativi e regolativi	✓
D	Nessun intervento	

5.2 DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI PROPOSTI

Gli interventi suggeriti riguardano il rifacimento della pavimentazione e il tracciamento degli stalli di parcheggio (tra cui anche quelli per utenti con disabilità).

5.3 VALUTAZIONE DELLA PRIORITA' DI INTERVENTO

ALTA

MEDIA



BASSA