




## VIALE PEDONALE - ALEA

# AV02


### 1. INDIVIDUAZIONE DELL'AREA VERDE

Indirizzo	VIA C.A. DALLA CHIESA
Tipologia area	VIALE PEDONALE
Dotazioni	PANCHINE
Aggiornamento scheda	NOVEMBRE 2024

#### 1.1 LOCALIZZAZIONE DELL'AREA



#### 1.2 FOTOGRAFIA DELL'AREA





**2. ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ANALISI**

<b>A ACCESSIBILITA' PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO DELL'AREA</b>	
A.1	Presenza di posti auto riservati <span style="float: right;">●</span>
A.2	Presenza di minimo 1 percorso accessibile di avvicinamento al perimetro dell'edificio <span style="float: right;">●</span>
A.3	Presenza di fermate del trasporto pubblico <span style="float: right;">●</span>
<b>B ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO DELL'AREA</b>	
B.1	Presenza di segnaletica <span style="float: right;">●</span>
B.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili alla vista <span style="float: right;">●</span>
<b>C ACCESSIBILITA' PERCORSI INTERNI DELL'AREA</b>	
C.1	Ingresso accessibile <span style="float: right;">●</span>
C.2	Presenza di minimo 1 percorso interno accessibile <span style="float: right;">●</span>
C.3	Accessibilità complessiva dei percorsi interni <span style="float: right;">●</span>
C.4	Accessibilità delle attrezzature dell'area (giochi, attrezzi ginnici, ecc.) <span style="float: right;">●</span>
<b>D ORIENTAMENTO ALL'INTERNO DELL'AREA</b>	
D.1	Presenza di segnaletica <span style="float: right;">●</span>
D.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili alla vista <span style="float: right;">●</span>
<b>E SERVIZI DI SUPPORTO</b>	
E.1	Giochi ed attrezzature sportive accessibili <span style="float: right;">●</span>
E.2	Fontanella accessibile <span style="float: right;">●</span>
E.3	Presenza di servizio igienico attrezzato <span style="float: right;">●</span>
<b>F COLLEGAMENTI VERTICALI TRA DIVERSI LIVELLI DELL'AREA</b>	
F.1	Presenza di rampe <span style="float: right;">●</span>
F.2	Altri collegamenti <span style="float: right;">●</span>



### 3. VALUTAZIONI ACCESSIBILITA' E INDICAZIONI PROGETTUALI

#### 3.1 VALUTAZIONE DELL'ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'AREA

BASSA

MEDIA



ALTA

#### 3.2 NOTE DI VALUTAZIONE

L'area consiste in un viale alberato localizzato nel nucleo centrale del paese, a pochi metri dalla Piazza Craveri e ad essa collegata senza soluzione di continuità da una prima scalinata in continuità con il viale stesso e da una seconda scalinata nell'area retrostante la palazzina dell'Ufficio Turistico.

La pavimentazione in autobloccanti è buona senza barriere architettoniche.

Sotto gli alberi, sono presenti solamente panchine per la sosta degli utenti.

I collegamenti con il contesto urbano limitrofo sono caratterizzati nella parte bassa da barriere architettoniche (le due scalinate sopra citate) mentre nella parte alta l'accessibilità è possibile grazie a una pavimentazione a raso con la carreggiata stradale.

I servizi igienici presenti sul retro della palazzina dell'Ufficio Turistico non sono accessibili.

### 4. INDICAZIONI PROGETTUALI

#### 4.1 TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO PROPOSTO

	TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO PREVISTO	
A	Interventi di grande rilevanza	✓
B	Interventi di piccola/limitata rilevanza	
C	Interventi normativi e regolativi	✓
D	Nessun intervento	

#### 4.2 DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI PROPOSTI

Gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche presenti al momento riguardano in prima battuta il collegamento nella sua parte bassa con Piazza Craveri, mediante la sostituzione della scalinata sul retro dell'Ufficio Turistico con una rampa accessibile. Nella parte alta del viale, invece, è sufficiente il tracciamento di segnaletica orizzontale al fine della migliore definizione degli spazi riservati ai pedoni, salvaguardando e migliorando l'attraversamento pedonale esistente.

Un secondo intervento importante riguarda la realizzazione dei servizi igienici accessibili, riqualificando quelli attualmente presenti, a servizio del viale e della piazza Craveri.

#### 4.3 VALUTAZIONE DELLA PRIORITA' DI INTERVENTO

ALTA



MEDIA

BASSA