



PARCO MAZZONIS

AV03

1. INDIVIDUAZIONE DELL'AREA VERDE

Indirizzo	VIA C.A. DALLA CHIESA
Tipologia area	PARCO PUBBLICO
Dotazioni	SEDUTE IN CEMENTO
Aggiornamento scheda	NOVEMBRE 2024

1.1 LOCALIZZAZIONE DELL'AREA



1.2 FOTOGRAFIA DELL'AREA





PARCO MAZZONIS

AV03

2. ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ANALISI

A ACCESSIBILITA' PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO DELL'AREA		
A.1	Presenza di posti auto riservati	●
A.2	Presenza di minimo 1 percorso accessibile di avvicinamento al perimetro dell'edificio	●
A.3	Presenza di fermate del trasporto pubblico	●
B ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO DELL'AREA		
B.1	Presenza di segnaletica	●
B.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili alla vista	●
C ACCESSIBILITA' PERCORSI INTERNI DELL'AREA		
C.1	Ingresso accessibile	●
C.2	Presenza di minimo 1 percorso interno accessibile	●
C.3	Accessibilità complessiva dei percorsi interni	●
C.4	Accessibilità delle attrezzature dell'area (giochi, attrezzi ginnici, ecc.)	●
D ORIENTAMENTO ALL'INTERNO DELL'AREA		
D.1	Presenza di segnaletica	●
D.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili alla vista	●
E SERVIZI DI SUPPORTO		
E.1	Giochi ed attrezzature sportive accessibili	●
E.2	Fontanella accessibile	●
E.3	Presenza di servizio igienico attrezzato	●
F COLLEGAMENTI VERTICALI TRA DIVERSI LIVELLI DELL'AREA		
F.1	Presenza di rampe	●
F.2	Altri collegamenti	●



3. VALUTAZIONI ACCESSIBILITA' E INDICAZIONI PROGETTUALI

3.1 VALUTAZIONE DELL'ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'AREA

BASSA

MEDIA



ALTA

3.2 NOTE DI VALUTAZIONE

Il parco Mazzonis è ricavato all'interno dell'isolato che include anche diversi edifici pubblici (l'asilo, la biblioteca, il palazzo municipale e la sede dell'Unione Montana): è formato da una piazza centrale, che risulta accessibile, e da diverse sedute/pedane in cemento rialzate rispetto al piano della piazza non accessibili da disabili motori. Nell'area non è presente alcun servizio igienico e non vi sono attrezzature ludiche/sportive.

L'accessibilità dell'area è garantita dall'ingresso carraio su Via C.A. Dalla Chiesa, mentre il percorso che la collega a Piazza XXV Aprile non è accessibile a causa delle pavimentazioni non idonee in terra battuta, prato e ghiaia.

4. INDICAZIONI PROGETTUALI

4.1 TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO PROPOSTO

	TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO PREVISTO	
A	Interventi di grande rilevanza	
B	Interventi di piccola/limitata rilevanza	✓
C	Interventi normativi e regolativi	
D	Nessun intervento	

4.2 DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI PROPOSTI

Per come è concepita l'area e il suo utilizzo (in particolar modo per eventi e rappresentazioni), non possono essere previsti interventi di modifica atti a migliorare l'accessibilità delle pedane.

Può essere invece migliorata l'accessibilità di avvicinamento all'area dal lato di Piazza XXV Aprile, con realizzazione di un camminamento con pavimentazione idonea (anche con materiali naturali, per esempio, con l'uso di pavimentazioni stabilizzate ecologiche con leganti idraulici o con ghiaietto stabilizzato) che colleghi la piazza con l'area del parco.

4.3 VALUTAZIONE DELLA PRIORITA' DI INTERVENTO

ALTA

MEDIA

BASSA

