




CIMITERO COMUNALE

CM01

1. INDIVIDUAZIONE DEL CIMITERO

Indirizzo	VIALE IV NOVEMBRE
Tipologia immobile	CIMITERO COMUNALE
Zona di interesse	TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE
Aggiornamento scheda	NOVEMBRE 2024

1.1 LOCALIZZAZIONE DEL CIMITERO



1.2 FOTOGRAFIA DEL CIMITERO





2. ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ANALISI

A	ACCESSIBILITA' PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO DEL CIMITERO	
A.1	Presenza di posti auto riservati	●
A.2	Presenza di minimo 1 percorso accessibile di avvicinamento al perimetro dell'edificio	●
A.3	Presenza di fermate del trasporto pubblico	●
B	ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO DEL CIMITERO	
B.1	Presenza di segnaletica	●
B.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili alla vista	●
C	ACCESSIBILITA' PERCORSI INTERNI	
C.1	Ingresso accessibile	●
C.2	Presenza di minimo 1 percorso pedonale interno accessibile	●
C.3	Accessibilità complessiva dei percorsi interni	●
D	ORIENTAMENTO ALL'INTERNO DEL CIMITERO	
D.1	Presenza di segnaletica	●
D.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili alla vista	●
E	SERVIZI DI SUPPORTO	
E.1	Presenza di servizio igienico attrezzato	●
E.2	Altri servizi presenti	●
F	COLLEGAMENTI VERTICALI TRA DIVERSI LIVELLI DEL CIMITERO	
F.1	Presenza di ascensore	●
F.2	Presenza di servoscala	●
F.3	Presenza di rampe	●



3. VALUTAZIONI ACCESSIBILITA' E INDICAZIONI PROGETTUALI

3.1 VALUTAZIONE DELL'ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DEL CIMITERO

BASSA

MEDIA



ALTA

3.2 NOTE DI VALUTAZIONE

L'accessibilità del Cimitero è di livello medio, in quanto si rileva che:
i percorsi interni sono tutti senza barriere architettoniche, compreso l'ingresso e il collegamento tra i due livelli del cimitero tramite una rampa;
non è presente un servizio igienico attrezzato per persone con disabilità;
non vi sono stalli di parcheggio tracciati sul piazzale antistante, e non sono presenti quelli riservati per persone con disabilità;
i percorsi pedonali di avvicinamento al cimitero sono su carreggiata stradale, quindi privi di barriere architettoniche, ma non sono tracciati a terra mediante segnaletica orizzontale

4. INDICAZIONI PROGETTUALI

4.1 TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO PROPOSTO

	TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO PREVISTO	
A	Interventi di grande rilevanza	
B	Interventi di piccola/limitata rilevanza	✓
C	Interventi normativi e regolativi	✓
D	Nessun intervento	

4.2 DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI PROPOSTI

Gli interventi suggeriti riguardano l'eliminazione di barriere architettoniche relative a:
realizzazione di un servizio igienico attrezzato per persone con disabilità;
tracciamento degli stalli di parcheggio sul piazzale antistante al cimitero, con individuazione di quelli riservati per persone con disabilità in prossimità dell'ingresso principale;
tracciamento di un percorso pedonale di avvicinamento al cimitero sulla carreggiata di Via 4 Novembre mediante segnaletica orizzontale, da Via Roma all'ingresso del cimitero

4.3 VALUTAZIONE DELLA PRIORITA' DI INTERVENTO

ALTA

MEDIA



BASSA