



CHIESA DI SANT'ANNA

EC02

1. INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Indirizzo	VIA FRASSINETTO – PIAZZA SANT'ANNA
Tipologia immobile	CHIESA CATTOLICA
Numero piani totali	1
Aggiornamento scheda	NOVEMBRE 2024

1.1 LOCALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE



1.2 FOTOGRAFIA DELL'IMMOBILE





CHIESA DI SANT'ANNA

EC02

2. ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ANALISI

A ACCESSIBILITA' PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO DELL'EDIFICIO	
A.1	Presenza di posti auto riservati ●
A.2	Presenza di minimo 1 percorso accessibile di avvicinamento al perimetro dell'edificio ●
A.3	Presenza di fermate del trasporto pubblico ●
B ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO DELL'EDIFICIO	
B.1	Presenza di segnaletica ●
B.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili alla vista ●
C ACCESSIBILITA' ALL'EDIFICIO	
C.1	Presenza di minimo 1 percorso accessibile di avvicinamento all'ingresso dell'edificio ●
C.2	Accessibilità della zona attrezzata esterna all'edificio ●
C.3	Ingresso all'edificio ●



CHIESA DI SANT'ANNA

EC02

3. VALUTAZIONI ACCESSIBILITA' E INDICAZIONI PROGETTUALI

3.1 VALUTAZIONE DELL'ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

BASSA



MEDIA

ALTA

3.2 NOTE DI VALUTAZIONE

La chiesa di Sant'Anna è localizzata su Via Frassinetto, nel punto in cui la strada svolta ad U creando una piccola piazzetta, in cui sono posizionati diversi posti auto (manca però uno stallo riservato). Non è raggiungibile dai pedoni tramite marciapiedi o percorsi pedonali definiti su strada. Per la presenza di un piccolo marciapiede con un gradino che costituisce barriera architettonica, l'ingresso della chiesa non risulta accessibile da parte di persone con disabilità motoria.

4. INDICAZIONI PROGETTUALI

4.1 TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO PROPOSTO

	TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO PREVISTO	
A	Interventi di grande rilevanza	
B	Interventi di piccola/limitata rilevanza	✓
C	Interventi normativi e regolativi	✓
D	Nessun intervento	

4.2 DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI PROPOSTI

Al fine di minimizzare l'impatto delle barriere architettoniche presenti, si suggerisce di programmare i seguenti interventi:

la modifica del marciapiede mediante il suo allargamento ad almeno 1 mt. di larghezza e il posizionamento di una rampa/scivolo sul lato sinistro della chiesa al fine di permettere l'accesso disabili alla chiesa;
il tracciamento di uno stallo riservato per disabili nella piazza antistante la chiesa.

4.3 VALUTAZIONE DELLA PRIORITA' DI INTERVENTO

ALTA

MEDIA

BASSA

