




1. INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Indirizzo	VIA ROMA – VIA SOANA
Tipologia immobile	SALONE COMUNALE POLIVALENTE
Numero piani totali	1
Aggiornamento scheda	NOVEMBRE 2024

1.1 LOCALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE



1.2 FOTOGRAFIA DELL'IMMOBILE





2. ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ANALISI

A	ACCESSIBILITA' PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO DELL'EDIFICIO		
A.1	Presenza di posti auto riservati		●
A.2	Presenza di minimo 1 percorso accessibile di avvicinamento all'ingresso dell'edificio	●	
A.3	Presenza di fermate del trasporto pubblico		●
B	ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO DELL'EDIFICIO		
B.1	Presenza di segnaletica		●
B.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili alla vista		●
C	ACCESSIBILITA' ALL'EDIFICIO (PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO)		
C.1	Presenza di minimo 1 percorso accessibile di avvicinamento all'ingresso dell'edificio	●	
C.2	Accessibilità della zona attrezzata esterna all'edificio	●	
C.3	Ingresso all'edificio	●	
D	ORIENTAMENTO ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO		
D.1	Presenza di segnaletica		●
D.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili alla vista		●
E	ACCESSIBILITA' AI PIANI (PIANO PRIMO F.T.)		
E.1	Accessibilità dei percorsi principali	●	
E.2	Presenza di servizio igienico attrezzato	●	



3. VALUTAZIONI ACCESSIBILITA' E INDICAZIONI PROGETTUALI

3.1 VALUTAZIONE DELL'ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

BASSA

MEDIA

ALTA



3.2 NOTE DI VALUTAZIONE

L'edificio che ospita il salone polivalente del Comune di Pont Canavese risulta pienamente accessibile. Unica segnalazione riguarda l'accesso da Via Roma, oggi caratterizzato da una breve scalinata.

4. INDICAZIONI PROGETTUALI

4.1 TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO PROPOSTO

	TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO PREVISTO	
A	Interventi di grande rilevanza	
B	Interventi di piccola/limitata rilevanza	✓
C	Interventi normativi e regolativi	
D	Nessun intervento	

4.2 DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI PROPOSTI

Non si segnalano interventi interni di eliminazione di barriere architettoniche. All'esterno, vista la problematica segnalata relativa all'accesso da Via Roma – oggi non accessibile – si suggerisce come necessaria l'individuazione di una soluzione che possa anche riguardare la vicina scuola media, per esempio, attraverso la realizzazione di una rampa unica, da localizzare nell'area libera tra i due edifici e che possa servire entrambi (vedi anche scheda ES02), oltre che la palestra comunale.

4.3 VALUTAZIONE DELLA PRIORITA' DI INTERVENTO

ALTA



MEDIA

BASSA