



**1. INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

Indirizzo	PIAZZA XXV APRILE
Tipologia immobile	EDIFICIO PER SERVIZI
Numero piani totali	3 + INTERRATO
Aggiornamento scheda	NOVEMBRE 2024

**1.1 LOCALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE**



**1.2 FOTOGRAFIA DELL'IMMOBILE**





**2. ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ANALISI**

<b>A ACCESSIBILITA' PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO DELL'EDIFICIO</b>	
A.1	Presenza di posti auto riservati <span style="float: right;">●</span>
A.2	Presenza di minimo 1 percorso accessibile di avvicinamento al perimetro dell'edificio <span style="float: right;">●</span>
A.3	Presenza di fermate del trasporto pubblico <span style="float: right;">●</span>
<b>B ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO DELL'EDIFICIO</b>	
B.1	Presenza di segnaletica <span style="float: right;">●</span>
B.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili alla vista <span style="float: right;">●</span>
<b>C ACCESSIBILITA' ALL'EDIFICIO</b>	
C.1	Presenza di minimo 1 percorso accessibile di avvicinamento all'ingresso dell'edificio <span style="float: right;">●</span>
C.2	Accessibilità della zona attrezzata esterna all'edificio <span style="float: right;">●</span>
C.3	Ingresso all'edificio <span style="float: right;">●</span>
<b>D ORIENTAMENTO ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO</b>	
D.1	Presenza di segnaletica <span style="float: right;">●</span>
D.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili alla vista <span style="float: right;">●</span>
<b>E ACCESSIBILITA' AI PIANI (PIANO TERZO F.T.)</b>	
E.1	Accessibilità dei percorsi principali <span style="float: right;">●</span>
E.2	Presenza di servizio igienico attrezzato <span style="float: right;">●</span>
<b>F COLLEGAMENTI VERTICALI TRA I PIANI</b>	
F.1	Presenza di ascensore <span style="float: right;">●</span>
E.2	Presenza di servoscala <span style="float: right;">●</span>



### 3. VALUTAZIONI ACCESSIBILITA' E INDICAZIONI PROGETTUALI

#### 3.1 VALUTAZIONE DELL'ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

BASSA

MEDIA

ALTA



#### 3.2 NOTE DI VALUTAZIONE

L'edificio, non di proprietà comunale, ha una molteplice destinazione d'uso, raggruppando diversi servizi ai vari piani (la Sala Consigliare del Comune e gli ambulatori medici al piano terreno; gli uffici della Polizia Locale e di altri servizi pubblici al piano primo; gli uffici della Unione Montana Valli Orco e Soana al piano secondo). L'edificio è pienamente accessibile, vista la presenza di una rampa esterna e dell'ascensore interno per la distribuzione verticale ai piani.

Solo al piano secondo f.t. è presente un servizio igienico per persone disabili.

L'avvicinamento esterno, invece, non è garantito dai marciapiedi esistenti nella piazza, che presentano barriere architettoniche (gradini, limitata larghezza)

### 4. INDICAZIONI PROGETTUALI

#### 4.1 TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO PROPOSTO

	TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO PREVISTO
A	Interventi di grande rilevanza
B	Interventi di piccola/limitata rilevanza
C	Interventi normativi e regolativi
D	Nessun intervento



#### 4.2 DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI PROPOSTI

Non si prevedono interventi interni di eliminazione delle barriere architettoniche in quanto non presenti.

All'esterno, si vedano le prescrizioni indicate nella scheda relativa alla piazza XXV Aprile (PZ01) e al relativo parcheggio (PZ01).

#### 4.3 VALUTAZIONE DELLA PRIORITA' DI INTERVENTO

ALTA

MEDIA

BASSA