



1. INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Indirizzo	VIA ROMA
Tipologia immobile	SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
Numero piani totali	2
Aggiornamento scheda	NOVEMBRE 2024

1.1 LOCALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE



1.2 FOTOGRAFIA DELL'IMMOBILE





2. ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ANALISI

A ACCESSIBILITA' PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO DELL'EDIFICIO		
A.1	Presenza di posti auto riservati	●
A.2	Presenza di minimo 1 percorso accessibile di avvicinamento al perimetro dell'edificio	●
A.3	Presenza di fermate del trasporto pubblico	●
B ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO DELL'EDIFICIO		
B.1	Presenza di segnaletica	●
B.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili alla vista	●
C ACCESSIBILITA' ALL'EDIFICIO (PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO)		
C.1	Presenza di minimo 1 percorso accessibile di avvicinamento all'ingresso dell'edificio	●
C.2	Accessibilità della zona attrezzata esterna all'edificio	●
C.3	Ingresso all'edificio	●
D ORIENTAMENTO ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO		
D.1	Presenza di segnaletica	●
D.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili alla vista	●
E ACCESSIBILITA' AI PIANI (PIANO PRIMO)		
E.1	Accessibilità dei percorsi principali	●
E.2	Presenza di servizio igienico attrezzato	●
E ACCESSIBILITA' AI PIANI (PIANO SECONDO)		
E.1	Accessibilità dei percorsi principali	●
E.2	Presenza di servizio igienico attrezzato	●
F COLLEGAMENTI VERTICALI TRA I PIANI		
F.1	Presenza di ascensora	●
F.2	Presenza di servoscala	●



3. VALUTAZIONI ACCESSIBILITA' E INDICAZIONI PROGETTUALI

3.1 VALUTAZIONE DELL'ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

BASSA

MEDIA

ALTA



3.2 NOTE DI VALUTAZIONE

L'edificio scolastico è di recente costruzione, quindi realizzato senza barriere architettoniche. Unica problematica da segnalare è l'accessibilità all'edificio da Via Roma, che al momento risulta non praticabile per disabili motori, in quanto per superare il dislivello esistente tra il piano strada e il piano scuola è presente solo una scalinata.

4. INDICAZIONI PROGETTUALI

4.1 TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO PROPOSTO

	TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO PREVISTO	
A	Interventi di grande rilevanza	
B	Interventi di piccola/limitata rilevanza	✓
C	Interventi normativi e regolativi	
D	Nessun intervento	

4.2 DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI PROPOSTI

Si segnala la necessità di realizzare una rampa per il collegamento diretto tra Via Roma e il piano di ingresso della scuola, attualmente non presente (vedi anche prescrizioni di intervento relativa al limitrofo Salone Polivalente – scheda EP01).

4.3 VALUTAZIONE DELLA PRIORITA' DI INTERVENTO

ALTA



MEDIA

BASSA