




## PARCHEGGIO PIAZZA XXV APRILE

# PK02

### 1. INDIVIDUAZIONE DEL PARCHEGGIO

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Indirizzo            | PIAZZA XXV APRILE   |
| Localizzazione       | IN PIAZZA URBANA    |
| Tipologia            | CON STALLI DEFINITI |
| Aggiornamento scheda | NOVEMBRE 2024       |

#### 1.1 LOCALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO



#### 1.2 FOTOGRAFIA DEL PARCHEGGIO





## PARCHEGGIO PIAZZA XXV APRILE

# PK02

### 2. ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ANALISI – AREA DI PARCHEGGIO

#### 2.1 AREA DI PARCHEGGIO

| A   | ANALISI DELL'AREA DI PARCHEGGIO ESISTENTE                                       |   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---|
| A.1 | Stato della pavimentazione del parcheggio                                       | ● |
| A.2 | Presenza di stalli di parcheggio dedicati                                       | ● |
| A.3 | Dimensioni degli stalli di parcheggio dedicati                                  | ● |
| A.4 | Presenza di camminamenti pedonali all'interno dell'area di parcheggio           | ● |
| A.5 | Presenza di adeguata segnaletica orizzontale/verticale nell'area di parcheggio  | ● |
| A.6 | Presenza di ostacoli fissi/mobili nell'area di parcheggio                       | ● |
| A.7 | Presenza di illuminazione pubblica dedicata al parcheggio                       | ● |
| A.8 | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili alla vista nell'area di parcheggio | ● |

| B   | COLLEGAMENTI PEDONALI AL PARCHEGGIO                                         |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|---|
| B.1 | Complanarità tra parcheggio e strada                                        | ● |
| B.2 | Presenza di rampe di collegamento tra area di parcheggio e sede stradale    | ● |
| B.3 | Presenza di attraversamenti pedonali di collegamento al parcheggio          | ● |
| B.4 | Continuità del percorso pedonale nell'ambito urbano limitrofo al parcheggio | ● |

### 3. INDIVIDUAZIONE DELLE CRITICITA'

#### 3.1 GALLERIA FOTOGRAFICA DELLE CRITICITA' DEL PARCHEGGIO



#### 3.2 EVENTUALI NOTE SULLE CRITICITA' DEL PARCHEGGIO

Come già definito nella scheda della piazza (PZ02), le criticità evidenziate riguardano i percorsi pedonali, che risultano poco idonei alla mobilità per utenti con disabilità.



#### 4. VALUTAZIONI ACCESSIBILITA' DEL PARCHEGGIO

##### 4.1 VALUTAZIONE DELL'ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DEL PARCHEGGIO

BASSA

MEDIA

ALTA



##### 4.2 NOTE DI VALUTAZIONE

L'area di parcheggio risulta comunque accessibile e collegata con gli edifici pubblici prospicienti alla piazza.

#### 5. INDICAZIONI PROGETTUALI

##### 5.1 TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO PROPOSTO

|   | TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO PREVISTO       |
|---|------------------------------------------|
| A | Interventi di grande rilevanza           |
| B | Interventi di piccola/limitata rilevanza |
| C | Interventi normativi e regolativi        |
| D | Nessun intervento                        |



##### 5.2 DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI PROPOSTI

Al netto delle indicazioni già fornite per quanto riguarda la piazza (PZ02), non si segnalano interventi necessari relativi all'area di parcheggio.

##### 5.3 VALUTAZIONE DELLA PRIORITA' DI INTERVENTO

ALTA

MEDIA

BASSA