




**UFFICIO POSTALE DI PONT C.SE**

**PT01**

**1. INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE**

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Indirizzo            | VIA ROSCIO      |
| Tipologia immobile   | UFFICIO POSTALE |
| Numero piani totali  | 1               |
| Aggiornamento scheda | NOVEMBRE 2024   |

**1.1 LOCALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE**



**1.2 FOTOGRAFIA DELL'IMMOBILE**





**2. ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ANALISI**

| <b>A ACCESSIBILITA' PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO DELL'EDIFICIO</b> |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.1                                                                 | Presenza di posti auto riservati <span>●</span>                                                      |
| A.2                                                                 | Presenza di minimo 1 percorso accessibile di avvicinamento al perimetro dell'edificio <span>●</span> |
| A.3                                                                 | Presenza di fermate del trasporto pubblico <span>●</span>                                            |
| <b>B ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO DELL'EDIFICIO</b>            |                                                                                                      |
| B.1                                                                 | Presenza di segnaletica <span>●</span>                                                               |
| B.2                                                                 | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili alla vista <span>●</span>                               |
| <b>C ACCESSIBILITA' ALL'EDIFICIO</b>                                |                                                                                                      |
| C.1                                                                 | Presenza di minimo 1 percorso accessibile di avvicinamento all'ingresso dell'edificio <span>●</span> |
| C.2                                                                 | Accessibilità della zona attrezzata esterna all'edificio <span>●</span>                              |
| C.3                                                                 | Ingresso all'edificio <span>●</span>                                                                 |



### 3. VALUTAZIONI ACCESSIBILITA' E INDICAZIONI PROGETTUALI

#### 3.1 VALUTAZIONE DELL'ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

BASSA

MEDIA



ALTA

#### 3.2 NOTE DI VALUTAZIONE

L'accessibilità all'Ufficio Postale di Pont C.se è di livello medio, considerando che i percorsi di avvicinamento allo stesso su Via Roscio non sono privi di barriere architettoniche (vedi scheda relativa).  
Non sono presenti stalli riservati per il parcheggio di persone con disabilità.  
L'ingresso dell'ufficio invece è pienamente accessibile.

### 4. INDICAZIONI PROGETTUALI

#### 4.1 TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO PROPOSTO

|   | TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO PREVISTO       |   |
|---|------------------------------------------|---|
| A | Interventi di grande rilevanza           |   |
| B | Interventi di piccola/limitata rilevanza | ✓ |
| C | Interventi normativi e regolativi        | ✓ |
| D | Nessun intervento                        |   |

#### 4.2 DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI PROPOSTI

L'accessibilità all'Ufficio Postale di Pont C.se è migliorabile nei suoi percorsi di avvicinamento su Via Roscio con l'eliminazione delle barriere architettoniche (gradini e restrizioni della larghezza del marciapiede esistente).  
Inoltre si suggerisce il tracciamento di uno stallo riservato per il parcheggio di persone con disabilità nell'immediata vicinanza dell'Ufficio Postale.

#### 4.3 VALUTAZIONE DELLA PRIORITA' DI INTERVENTO

ALTA

MEDIA



BASSA