




PIAZZA XXV APRILE

PZ02

1. INDIVIDUAZIONE DELLA PIAZZA

Indirizzo	PIAZZA XXV APRILE
Tipologia dell'area	PIAZZA URBANA
Altri usi dell'area	PARCHEGGIO
Aggiornamento scheda	NOVEMBRE 2024

1.1 LOCALIZZAZIONE DELLA PIAZZA



1.2 FOTOGRAFIA DELLA PIAZZA





2. ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ANALISI - MARCIAPIEDI

A	ANALISI DEL MARCIAPIEDE ESISTENTE - LATO A		
A.1	Stato della pavimentazione		●
A.2	Dimensione del marciapiede (larghezza)		●
A.3	Pendenza longitudinale/ trasversale del marciapiede	●	
A.4	Presenza di ostacoli fissi/mobili sul marciapiede		●
A.5	Continuità del marciapiede (attraversamenti pedonali, camminamenti protetti, ecc.)		●
A.6	Presenza di rampe per collegamento marciapiede/strada		●
A.7	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili alla vista		●

B	ANALISI DEL MARCIAPIEDE ESISTENTE - LATO B		
B.1	Stato della pavimentazione	●	
B.2	Dimensione del marciapiede (larghezza)		●
B.3	Pendenza longitudinale/ trasversale del marciapiede	●	
B.4	Presenza di ostacoli fissi/mobili sul marciapiede	●	
B.5	Continuità del marciapiede (attraversamenti pedonali, camminamenti protetti, ecc.)		●
B.6	Presenza di rampe per collegamento marciapiede/strada		●
B.7	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili alla vista		●



PIAZZA XXV APRILE

PZ02

3. ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ANALISI - INTERSEZIONI



3.1 INTERSEZIONE – VIA MARCONI

Assenza di attraversamento pedonale di collegamento tra i due lati della piazza su Via Marconi

Assenza di collegamento tra marciapiede e piano strada su entrambi i lati della piazza

Senso unico di circolazione (su Via Marconi, in ingresso/uscita dalla piazza)

VALUTAZIONE INTERSEZIONE





PIAZZA XXV APRILE

PZ02

4. INDIVIDUAZIONE DELLE CRITICITA'

4.1 GALLERIA FOTOGRAFICA DELLE CRITICITA' DELLA PIAZZA – ZONA PEDONALE





5. VALUTAZIONI ACCESSIBILITA' E INDICAZIONI PROGETTUALI

5.1 VALUTAZIONE ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELLA PIAZZA – ZONA PEDONALE

BASSA

MEDIA



ALTA

5.2 NOTE DI VALUTAZIONE

La piazza risulta essere racchiusa nell'ambito urbano di Pont C.se, con Via Marconi a fare da arteria di collegamento con la viabilità veicolare e pedonale del paese. I marciapiedi post sui lati lunghi della piazza sono di insufficiente larghezza e presentano diverse barriere architettoniche (per la mancanza di collegamento con il piano stradale e la presenza di gradini).

E' sostanzialmente una piazza destinata a parcheggio degli edifici pubblici presenti (municipio e sede Unione Montana), con satelli dedicati ai disabili.

6. INDICAZIONI PROGETTUALI

6.1 TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO PROPOSTO

	TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO PREVISTO	
A	Interventi di grande rilevanza	
B	Interventi di piccola/limitata rilevanza	✓
C	Interventi normativi e regolativi	
D	Nessun intervento	

6.2 DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI PROPOSTI

Gli interventi suggeriti riguardano sostanzialmente l'eliminazione delle barriere architettoniche sopra segnalate, con la realizzazione di scivoli dei marciapiedi, al fine di realizzare continuità dei percorsi pedonali. Ulteriore intervento può essere quello di allargare la base dei marciapiedi, almeno sul lato B della piazza per consentire un camminamento idoneo di accesso al palazzo municipale.

6.3 VALUTAZIONE DELLA PRIORITA' DI INTERVENTO

ALTA



MEDIA

BASSA