




PIAZZA EUROPA

PZ03

1. INDIVIDUAZIONE DELLA PIAZZA

Indirizzo	PIAZZA EUROPA
Tipologia dell'area	PIAZZA URBANA
Altri usi dell'area	PARCHEGGIO
Aggiornamento scheda	NOVEMBRE 2024

1.1 LOCALIZZAZIONE DELLA PIAZZA



1.2 FOTOGRAFIA DELLA PIAZZA





PIAZZA EUROPA

PZ03

2. ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ANALISI - MARCIAPIEDI

A	ANALISI DEL MARCIAPIEDE ESISTENTE - LATO A		
A.1	Stato della pavimentazione		●
A.2	Dimensione del marciapiede (larghezza)		●
A.3	Pendenza longitudinale/ trasversale del marciapiede		●
A.4	Presenza di ostacoli fissi/mobili sul marciapiede		●
A.5	Continuità del marciapiede (attraversamenti pedonali, camminamenti protetti, ecc.)		●
A.6	Presenza di rampe per collegamento marciapiede/strada		●
A.7	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili alla vista		●
B	ANALISI DEL MARCIAPIEDE ESISTENTE - LATO B		
B.1	Stato della pavimentazione	●	
B.2	Dimensione del marciapiede (larghezza)	●	
B.3	Pendenza longitudinale/ trasversale del marciapiede	●	
B.4	Presenza di ostacoli fissi/mobili sul marciapiede	●	
B.5	Continuità del marciapiede (attraversamenti pedonali, camminamenti protetti, ecc.)	●	
B.6	Presenza di rampe per collegamento marciapiede/strada	●	
B.7	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili alla vista		●



PIAZZA EUROPA

PZ03

3. ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ANALISI - INTERSEZIONI



3.1 INTERSEZIONE – VIA IV MAGGIO

Presenza di attraversamento pedonale
Presenza di collegamento tra marciapiede e piano strada su Via Martiri della Libertà
Doppio senso unico di circolazione in ingresso/uscita da Via IV Maggio

VALUTAZIONE INTERSEZIONE



3.2 INTERSEZIONE – VIA ROMA

Presenza di attraversamento pedonale
Presenza di collegamento tra marciapiede e piano strada su lato destro (assenza di marciapiede su lato sinistro)
Doppio senso unico di circolazione in ingresso/uscita da Via Roma

VALUTAZIONE INTERSEZIONE



3.3 INTERSEZIONE – VIA CAVIGLIONE

Assenza di attraversamento pedonale
Presenza di collegamento tra marciapiede e piano strada su lato destro (assenza di marciapiede su lato sinistro)
Senso unico di circolazione in ingresso sulla piazza

VALUTAZIONE INTERSEZIONE





PIAZZA EUROPA

PZ03

4. INDIVIDUAZIONE DELLE CRITICITA'

4.1 GALLERIA FOTOGRAFICA DELLE CRITICITA' DELLA PIAZZA





5. VALUTAZIONI ACCESSIBILITA' E INDICAZIONI PROGETTUALI

5.1 VALUTAZIONE ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELLA PIAZZA

BASSA



MEDIA

ALTA

5.2 NOTE DI VALUTAZIONE

La piazza è scarsamente accessibile, sia per la carenza dimensionale e di qualità dei marciapiedi esistenti, che per i percorsi pedonali interrotti sul lato opposto. L'unico marciapiede idoneo risulta quello di collegamento tra Via IV Maggio e Via Caviglione, mentre quello su lato A presenta numerose barriere architettoniche (gradini, interruzioni, restringimenti, eccetera).

Risulta più che altro uno spazio di attraversamento e di collegamento tra le due arterie viarie principali (Via Roma e Via IV Maggio) che portano verso il centro paese rappresentato da Piazza Craveri.

I parcheggi sono distribuiti sui lati della piazza e risultano scollegati tra loro e dai percorsi pedonali.

6. INDICAZIONI PROGETTUALI

6.1 TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO PROPOSTO

	TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO PREVISTO	
A	Interventi di grande rilevanza	✓
B	Interventi di piccola/limitata rilevanza	
C	Interventi normativi e regolativi	
D	Nessun intervento	

6.2 DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI PROPOSTI

L'intervento suggerito riguarda in primo luogo il rifacimento completo del marciapiede sul lato A, al fine della continuità del percorso pedonale di Via IV Maggio e il suo collegamento con Via Roma.

6.3 VALUTAZIONE DELLA PRIORITA' DI INTERVENTO

ALTA



MEDIA

BASSA