


VIA MARCONI

S01.1

1. INDIVIDUAZIONE DEL PERCORSO PEDONALE

Indirizzo	VIA MARCONI
Tipologia percorso/area	PERCORSO PEDONALE
Tratto analizzato	DA VIA ROSCIO A VIA DESTEFANIS
Aggiornamento scheda	NOVEMBRE 2024

1.1 LOCALIZZAZIONE DEL PERCORSO



1.2 FOTOGRAFIA DEL PERCORSO





2. ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ANALISI – MARCIAPIEDI

2.1 MARCIAPIEDI

A	ANALISI DEL MARCIAPIEDE ESISTENTE	LATO SINISTRO	LATO DESTRO
A.1	Stato della pavimentazione	●	●
A.2	Dimensione del marciapiede (larghezza)	●	●
A.3	Pendenza longitudinale/trasversale del marciapiede	●	●
A.4	Presenza di ostacoli fissi/mobili sul marciapiede	●	●
A.5	Presenza di continuità del percorso pedonale	●	●
A.6	Presenza di fermate del trasporto pubblico sul marciapiede	●	●
A.7	Presenza di illuminazione pubblica dedicata	●	●
A.8	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili alla vista	●	●
B	COLLEGAMENTI TRA MARCIAPIEDE E STRADA	LATO SINISTRO	LATO DESTRO
B.1	Presenza di rampe/scivoli per collegamento marciapiede/strada	●	●
B.2	Presenza di attraversamento pedonale con segnaletica o/v	●	●

3. ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ANALISI – INTERSEZIONI

3.1 INTERSEZIONE – VIA ROSCIO

Assenza di attraversamento pedonale
 Assenza di collegamenti tra marciapiede e piano strada (marciapiedi con scalino)
 Senso unico di circolazione (da Via Roscio a Via Marconi)

VALUTAZIONE INTERSEZIONE



3.2 INTERSEZIONE – VIA DESTEFANIS

Assenza di attraversamento pedonale
 Assenza di collegamenti tra marciapiede e piano strada (marciapiedi con scalino)
 Senso unico di circolazione (da Via Marconi a Via Destefanis)

VALUTAZIONE INTERSEZIONE





VIA MARCONI

S01.1

4. INDIVIDUAZIONE DELLE CRITICITA'

4.1 GALLERIA FOTOGRAFICA DELLE CRITICITA' DEL PERCORSO





5. VALUTAZIONI ACCESSIBILITA' E INDICAZIONI PROGETTUALI

5.1 VALUTAZIONE DELL'ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DEL PERCORSO

BASSA



MEDIA

ALTA

5.2 NOTE DI VALUTAZIONE

Il tratto di strada considerato ha una bassa accessibilità, dovuta alla presenza di numerose barriere architettoniche dei marciapiedi esistenti (mancanza di collegamenti tra marciapiede e piano strada, scarsa larghezza, presenza di ostacoli).

6. INDICAZIONI PROGETTUALI

6.1 TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO PROPOSTO

	TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO PREVISTO	
A	Interventi di grande rilevanza	
B	Interventi di piccola/limitata rilevanza	✓
C	Interventi normativi e regolativi	
D	Nessun intervento	

6.2 DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI PROPOSTI

Gli interventi suggeriti riguardano l'eliminazione delle barriere architettoniche esistenti e in particolare:
la realizzazione di scivoli dei marciapiedi in presenza di gradini;
l'allargamento dei marciapiedi in corrispondenza dei tratti di larghezza inferiore ai 70 cm;
il tracciamento di attraversamenti pedonali sicuri.

6.3 VALUTAZIONE DELLA PRIORITA' DI INTERVENTO

ALTA



MEDIA

BASSA