


VIA SANDRETTO

S05

1. INDIVIDUAZIONE DEL PERCORSO PEDONALE

Indirizzo	VIA SANDRETTO
Tipologia percorso/area	PERCORSO PEDONALE
Tratto analizzato	DA VIA ROSCIO A INGRESSO EX STABILIMENTO
Aggiornamento scheda	NOVEMBRE 2024

1.1 LOCALIZZAZIONE DEL PERCORSO



1.2 FOTOGRAFIA DEL PERCORSO





2. ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ANALISI – MARCIAPIEDI

2.1 MARCIAPIEDI

A	ANALISI DEL MARCIAPIEDE ESISTENTE	LATO SINISTRO	LATO DESTRO
A.1	Stato della pavimentazione	●	●
A.2	Dimensione del marciapiede (larghezza)	●	●
A.3	Pendenza longitudinale/trasversale del marciapiede	●	●
A.4	Presenza di ostacoli fissi/mobili sul marciapiede	●	●
A.5	Presenza di continuità del percorso pedonale	●	●
A.6	Presenza di fermate del trasporto pubblico sul marciapiede	●	●
A.7	Presenza di illuminazione pubblica dedicata	●	●
A.8	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili alla vista	●	●
B	COLLEGAMENTI TRA MARCIAPIEDE E STRADA	LATO SINISTRO	LATO DESTRO
B.1	Presenza di rampe/scivoli per collegamento marciapiede/strada	●	●
B.2	Presenza di attraversamento pedonale segnaletica o/v	●	●

3. ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ANALISI – INTERSEZIONI

Non vi sono sul percorso pedonale analizzato intersezioni stradali che presentano significativi elementi di criticità in merito alla presenza di barriere architettoniche.



VIA SANDRETTO

S05

4. INDIVIDUAZIONE DELLE CRITICITA'

4.1 GALLERIA FOTOGRAFICA DELLE CRITICITA' DEL PERCORSO





5. VALUTAZIONI ACCESSIBILITA' E INDICAZIONI PROGETTUALI

5.1 VALUTAZIONE DELL'ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DEL PERCORSO

BASSA

MEDIA

ALTA



5.2 NOTE DI VALUTAZIONE

La strada possiede un'accessibilità alta, nonostante la presenza di alcune piccole barriere architettoniche. Nel suo primo tratto, la carreggiata ha una limitata ampiezza, per cui non sono presenti marciapiedi, che si sviluppano appena possibile con l'arragamento della strada su entrambi i lati.

6. INDICAZIONI PROGETTUALI

6.1 TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO PROPOSTO

	TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO PREVISTO	
A	Interventi di grande rilevanza	
B	Interventi di piccola/limitata rilevanza	✓
C	Interventi normativi e regolativi	
D	Nessun intervento	

6.2 DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI PROPOSTI

Vengono segnalati piccoli interventi di eliminazione di scalini nei marciapiedi esistenti, con la realizzazione di scivoli per raccordare il marciapiede con il piano stradale.

6.3 VALUTAZIONE DELLA PRIORITA' DI INTERVENTO

ALTA

MEDIA



BASSA