




## VIA SPARONE

# S07

### 1. INDIVIDUAZIONE DEL PERCORSO PEDONALE

Indirizzo	VIA SPARONE
Tipologia percorso/area	PERCORSO PEDONALE
Tratto analizzato	DA VIA MARCONI ALLA CHIESA DELLE ROGGIE
Aggiornamento scheda	NOVEMBRE 2024

#### 1.1 LOCALIZZAZIONE DEL PERCORSO



#### 1.2 FOTOGRAFIA DEL PERCORSO





## 2. ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ANALISI – MARCIAPIEDI

### 2.1 MARCIAPIEDI

A ANALISI DEL MARCIAPIEDE ESISTENTE		LATO SINISTRO	LATO DESTRO
A.1	Stato della pavimentazione	●	
A.2	Dimensione del marciapiede (larghezza)	●	
A.3	Pendenza longitudinale/trasversale del marciapiede	●	
A.4	Presenza di ostacoli fissi/mobili sul marciapiede	●	
A.5	Presenza di continuità del percorso pedonale		●
A.6	Presenza di fermate del trasporto pubblico sul marciapiede		●
A.7	Presenza di illuminazione pubblica dedicata	●	
A.8	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili alla vista		●
B COLLEGAMENTI TRA MARCIAPIEDE E STRADA		LATO SINISTRO	LATO DESTRO
B.1	Presenza di rampe/scivoli per collegamento marciapiede/strada	●	
B.2	Presenza di attraversamento pedonale segnaletica o/v		●


## 3. ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ANALISI – INTERSEZIONI

Non vi sono sul percorso pedonale analizzato intersezioni stradali che presentano significativi elementi di criticità in merito alla presenza di barriere architettoniche.



4. INDIVIDUAZIONE DELLE CRITICITA'

4.1 GALLERIA FOTOGRAFICA DELLE CRITICITA' DEL PERCORSO





## 5. VALUTAZIONI ACCESSIBILITA' E INDICAZIONI PROGETTUALI

### 5.1 VALUTAZIONE DELL'ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DEL PERCORSO

BASSA



MEDIA

ALTA

### 5.2 NOTE DI VALUTAZIONE

La strada è la continuazione di Via Caviglione oltre Via Marconi: presenta nel suo primo tratto un porticato sul lato sinistro con diverse barriere architettoniche dovute a gradini e pavimentazione sconnessa. Terminato il porticato, non sono più presenti né marciapiedi né percorsi pedonali a raso.

## 6. INDICAZIONI PROGETTUALI

### 6.1 TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO PROPOSTO

	TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO PREVISTO	
A	Interventi di grande rilevanza	
B	Interventi di piccola/limitata rilevanza	✓
C	Interventi normativi e regolativi	✓
D	Nessun intervento	

### 6.2 DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI PROPOSTI

L'intervento possibile riguarda il recupero del porticato e lo sviluppo di un percorso pedonale a raso come sua continuità fino alla chiesa delle Roggie: si suggerisce infatti di individuare un percorso pedonale sulla carreggiata di Via Sparone, partendo dal punto in cui termina il porticato esistente fino all'ingresso della chiesa: tale percorso può essere tracciato a terra su un lato della carreggiata mediante segnaletica orizzontale.

### 6.3 VALUTAZIONE DELLA PRIORITA' DI INTERVENTO

ALTA

MEDIA

BASSA

