




**1. INDIVIDUAZIONE DEL PERCORSO PEDONALE**

Indirizzo	VIA IV MAGGIO
Tipologia percorso/area	PERCORSO PEDONALE
Tratto analizzato	DA PIAZZA CRAVERI A PIAZZA EUROPA
Aggiornamento scheda	NOVEMBRE 2024

**1.1 LOCALIZZAZIONE DEL PERCORSO**



**1.2 FOTOGRAFIA DEL PERCORSO**





**2. ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ANALISI – MARCIAPIEDI**


**2.1 MARCIAPIEDI**

A ANALISI DEL MARCIAPIEDE ESISTENTE		LATO SINISTRO	LATO DESTRO
A.1	Stato della pavimentazione	●	●
A.2	Dimensione del marciapiede (larghezza)	●	●
A.3	Pendenza longitudinale/trasversale del marciapiede	●	●
A.4	Presenza di ostacoli fissi/mobili sul marciapiede	●	●
A.5	Presenza di continuità del percorso pedonale	●	●
A.6	Presenza di fermate del trasporto pubblico sul marciapiede	●	●
A.7	Presenza di illuminazione pubblica dedicata	●	●
A.8	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili alla vista	●	●

B COLLEGAMENTI TRA MARCIAPIEDE E STRADA		LATO SINISTRO	LATO DESTRO
B.1	Presenza di rampe/scivoli per collegamento marciapiede/strada	●	●
B.2	Presenza di attraversamento pedonale segnaletica o/v	●	●

**3. ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ANALISI – INTERSEZIONI**



**3.1 INTERSEZIONE – PIAZZA CRAVERI**

Presenza di attraversamento pedonale  
 Assenza di collegamenti tra marciapiede e piano strada (marciapiedi con scalino)  
 Doppio senso di circolazione (in ingresso e uscita dalla piazza)

**VALUTAZIONE INTERSEZIONE**



**3.2 INTERSEZIONE – PIAZZA EUROPA**

Presenza di attraversamento pedonale  
 Presenza di collegamento tra marciapiede e piano strada su Via Martiri della Libertà  
 Doppio senso unico di circolazione in ingresso/uscita da Via IV Maggio



**VALUTAZIONE INTERSEZIONE**





4. INDIVIDUAZIONE DELLE CRITICITA'

4.1 GALLERIA FOTOGRAFICA DELLE CRITICITA' DEL PERCORSO





## 5. VALUTAZIONI ACCESSIBILITA' E INDICAZIONI PROGETTUALI

### 5.1 VALUTAZIONE DELL'ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DEL PERCORSO

BASSA

MEDIA



ALTA

### 5.2 NOTE DI VALUTAZIONE

Per quanto riguarda la valutazione di accessibilità, la via deve essere analizzata in due parti: la prima vicino a Piazza Craveri ha una bassa accessibilità, in quanto i marciapiedi – presenti su entrambi i lati – posseggono diversi punti di interruzione; la seconda metà verso Piazza Europa, invece, presenta un marciapiede unico su lato destro con una buona accessibilità.

I punti più carenti riguardano la presenza di barriere architettoniche riferibili a presenza di gradini e interruzioni di percorso, soprattutto nella parte sinistra della strada, in cui l'avvicinamento all'esercizio commerciale presente nella via non è accessibile.

## 6. INDICAZIONI PROGETTUALI

### 6.1 TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO PROPOSTO

	TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO PREVISTO	
A	Interventi di grande rilevanza	
B	Interventi di piccola/limitata rilevanza	
C	Interventi normativi e regolativi	
D	Nessun intervento	

### 6.2 DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI PROPOSTI

Al fine di minimizzare le problematiche di accessibilità sopra riscontrate, si propone di effettuare i seguenti interventi, tutti localizzati nel primo tratto di strada:

refacimento del marciapiede del lato sinistro, dalla piazza fino alla tabaccheria, eliminando le barriere oggi presenti;

eliminazione sul marciapiede del lato destro della barriera architettonica (gradino) presente all'angolo della piazza, mediante realizzazione di specifica rampa di collegamento con il piano stradale;

eliminazione sul marciapiede del lato destro della barriera architettonica (gradino) presente all'angolo dell'intersezione con la via interna, mediante realizzazione di specifica rampa di collegamento con il piano stradale.

### 6.3 VALUTAZIONE DELLA PRIORITA' DI INTERVENTO

ALTA



MEDIA

BASSA