



## VIA ROMA

# S10.1

### 1. INDIVIDUAZIONE DEL PERCORSO PEDONALE

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Indirizzo               | VIA ROMA                     |
| Tipologia percorso/area | PERCORSO PEDONALE            |
| Tratto analizzato       | DA PIAZZA EUROPA A VIA SOANA |
| Aggiornamento scheda    | NOVEMBRE 2024                |

#### 1.1 LOCALIZZAZIONE DEL PERCORSO



#### 1.2 FOTOGRAFIA DEL PERCORSO





## 2. ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ANALISI – MARCIAPIEDI

### 2.1 MARCIAPIEDI

| A   | ANALISI DEL MARCIAPIEDE ESISTENTE                             | LATO SINISTRO | LATO DESTRO |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| A.1 | Stato della pavimentazione                                    | ●             | ●           |
| A.2 | Dimensione del marciapiede (larghezza)                        | ●             | ●           |
| A.3 | Pendenza longitudinale/trasversale del marciapiede            | ●             | ●           |
| A.4 | Presenza di ostacoli fissi/mobili sul marciapiede             | ●             | ●           |
| A.5 | Presenza di continuità del percorso pedonale                  | ●             | ●           |
| A.6 | Presenza di fermate del trasporto pubblico sul marciapiede    | ●             | ●           |
| A.7 | Presenza di illuminazione pubblica dedicata                   | ●             | ●           |
| A.8 | Ausili per la mobilità autonoma dei disabili alla vista       | ●             | ●           |
| B   | COLLEGAMENTI TRA MARCIAPIEDE E STRADA                         | LATO SINISTRO | LATO DESTRO |
| B.1 | Presenza di rampe/scivoli per collegamento marciapiede/strada | ●             | ●           |
| B.2 | Presenza di attraversamento pedonale segnaletica o/v          | ●             | ●           |

## 3. ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ANALISI – INTERSEZIONI



### 3.1 INTERSEZIONE – PIAZZA EUROPA

Presenza di attraversamento pedonale  
 Presenza di collegamento tra marciapiede e piano strada su lato destro (assenza di marciapiede su lato sinistro)  
 Doppio senso unico di circolazione in ingresso/uscita da Via Roma

VALUTAZIONE INTERSEZIONE





## VIA ROMA

# S10.1

### 4. INDIVIDUAZIONE DELLE CRITICITA'

#### 4.1 GALLERIA FOTOGRAFICA DELLE CRITICITA' DEL PERCORSO





## 5. VALUTAZIONI ACCESSIBILITA' E INDICAZIONI PROGETTUALI

### 5.1 VALUTAZIONE DELL'ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DEL PERCORSO

BASSA

MEDIA

ALTA



### 5.2 NOTE DI VALUTAZIONE

Questo tratto di Via Roma è caratterizzato dalla presenza alternata dei marciapiedi sui due lati. Partendo da Piazza Europa, il marciapiede è solo sul lato destro della strada, segnato con molte interruzioni ma con una continuità comunque effettiva che garantisce una discreta accessibilità (al netto di alcuni punti di discontinuità che potrebbero essere eliminati). Quando su questo lato si esaurisce il marciapiede, il percorso continua sul lato opposto, in corrispondenza del polo scolastico: in questo tratto, si sussegue prima un percorso a raso e poi un vero e proprio camminamento su marciapiede che porta fino all'intersezione con Via Soana e continua poi sul ponte sul torrente Soana grazie ad un attraversamento pedonale che conduce alla recente passerella pedonale.

## 6. INDICAZIONI PROGETTUALI

### 6.1 TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO PROPOSTO

|   | TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO PREVISTO       |   |
|---|------------------------------------------|---|
| A | Interventi di grande rilevanza           |   |
| B | Interventi di piccola/limitata rilevanza | ✓ |
| C | Interventi normativi e regolativi        |   |
| D | Nessun intervento                        |   |

### 6.2 DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI PROPOSTI

L'accessibilità pedonale del tratto di strada è quindi positiva e il suo miglioramento può passare attraverso pochi e puntuali sistemazioni della pavimentazione nei punti di lieve criticità individuati.

### 6.3 VALUTAZIONE DELLA PRIORITA' DI INTERVENTO

ALTA

MEDIA



BASSA