



POLIAMBULATORIO MEDICO

SH01

1. INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Indirizzo	PIAZZA XXV APRILE
Tipologia immobile	EDIFICIO PER SERVIZI
Numero piani totali	3 + INTERRATO
Aggiornamento scheda	NOVEMBRE 2024

1.1 LOCALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE



1.2 FOTOGRAFIA DELL'IMMOBILE





2. ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI ANALISI

A ACCESSIBILITA' PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO DELL'EDIFICIO	
A.1	Presenza di posti auto riservati ●
A.2	Presenza di minimo 1 percorso accessibile di avvicinamento al perimetro dell'edificio ●
A.3	Presenza di fermate del trasporto pubblico ●
B ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO DELL'EDIFICIO	
B.1	Presenza di segnaletica ●
B.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili alla vista ●
C ACCESSIBILITA' ALL'EDIFICIO	
C.1	Presenza di minimo 1 percorso accessibile di avvicinamento all'ingresso dell'edificio ●
C.2	Accessibilità della zona attrezzata esterna all'edificio ●
C.3	Ingresso all'edificio ●
D ORIENTAMENTO ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO	
D.1	Presenza di segnaletica ●
D.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili alla vista ●
E ACCESSIBILITA' AI PIANI (PIANO TERZO F.T.)	
E.1	Accessibilità dei percorsi principali ●
E.2	Presenza di servizio igienico attrezzato ●
F COLLEGAMENTI VERTICALI TRA I PIANI	
F.1	Presenza di ascensore ●
E.2	Presenza di servoscala ●



3. VALUTAZIONI ACCESSIBILITA' E INDICAZIONI PROGETTUALI

3.1 VALUTAZIONE DELL'ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

BASSA

MEDIA

ALTA



3.2 NOTE DI VALUTAZIONE

L'edificio, non di proprietà comunale, ha una molteplice destinazione d'uso, raggruppando diversi servizi ai vari piani (la Sala Consigliare del Comune e gli ambulatori medici al piano terreno; gli uffici della Polizia Locale e di altri servizi pubblici al piano primo; gli uffici della Unione Montana Valli Orco e Soana al piano secondo). L'edificio è pienamente accessibile, vista la presenza di una rampa esterna e dell'ascensore interno per la distribuzione verticale ai piani.

Al piano terreno non è presente un servizio igienico per persone disabili (che invece è al piano secondo f.t.). L'avvicinamento esterno, invece, non è garantito dai marciapiedi esistenti nella piazza, che presentano barriere architettoniche (gradini, limitata larghezza)

4. INDICAZIONI PROGETTUALI

4.1 TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO PROPOSTO

	TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO PREVISTO
A	Interventi di grande rilevanza
B	Interventi di piccola/limitata rilevanza
C	Interventi normativi e regolativi
D	Nessun intervento



4.2 DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI PROPOSTI

Non si prevedono interventi interni di eliminazione delle barriere architettoniche in quanto non presenti.

All'esterno, si vedano le prescrizioni indicate nella scheda relativa alla piazza XXV Aprile (PZ01) e al relativo parcheggio (PZ01).

4.3 VALUTAZIONE DELLA PRIORITA' DI INTERVENTO

ALTA

MEDIA

BASSA